




MUTUAL
0092
cl

LOS OJOS



"UN PAR POR
TRABAJADOR"

MUTUAL
0092
cl


DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
GERENCIA DE CAPACITACION

MUTUAL DE SEGURIDAD
C.CH.C.

00644 -

TALADRO


PANTALLA TELESCOPICA
TRANSPARENTE



RIESGOS EN TALADRO:

RIESGO DE PROYECCION DE PARTICULAS

- Protéjase usando en forma permanente el protector visual.
- Verifique que el taladro esté dotado de protección con pantalla telescópica transparente o resguardo de seguridad tipo resorte, o protección de mica.
- Mantenga una buena iluminación en el punto de operación.
- Evite acercarse al punto de operación sin su protector visual.



ESMERIL

- **PROTEJASE, USE SU PROTECCION VISUAL**



- 1.- PROYECCION DE PARTICULAS.
- 2.- POSIBILIDAD DE RUPTURA DE LA PIEDRA.
- 3.- MOLESTIAS DEL POLVO ESMERIL.
- 4.- QUEMADURAS.

- **COMPONENTES BASICOS DEL ESMERIL**

- CASQUETE DE PROTECCION.
- PANTALLA DE VIDRIO O VISOR.
- PUNTOS DE APOYO.

En caso de esmeriles angulares (galleteras):

Se debe usar biombos para proteger al personal que trabaja o transita cerca del área.



SOLDADURA AL ARCO





RIESGOS EN SOLDADURA AL ARCO:

- Además de protegerse contra la radiación, el soldador, al picar el cordón de soldadura para limpiar la escoria, debe mantener en forma permanente la protección a los ojos.
- El ayudante del soldador debe estar protegido de la misma forma que el soldador.
- Diseñar un conjunto de biombos de tipo práctico, de tal forma que el soldador adquiera el hábito de ubicarlo en las zonas o áreas donde trabajará.

SUGERENCIA

Para el diseño de biombos contemple manillas y ruedas, con el fin de permitir un buen desplazamiento y movilidad de éstos. El material a utilizar debe ser no inflamable y de fácil manejo.



RECOMENDACIONES

- SUS OJOS NECESITAN DE USTED
- SU SALUD ESTA INTIMAMENTE LIGADA A COMO SE VE Y COMO SE SIENTE.
- EL CUIDADO DE SUS OJOS ES MUY IMPORTANTE, YA QUE LE PERMITEN:
- TRABAJAR EN FORMA CORRECTA.
- GOZAR DE SU VIDA PERSONAL Y FAMILIAR.
- OBSERVAR LA NATURALEZA.

**"SIEMPRE USE SU
EQUIPO DE PROTECCION
VISUAL EN TRABAJOS
DONDE EXISTA
RIESGO DE
PROYECCION DE PARTICULAS"**

¡RECUERDELO!





0006481

¡NO OLVIDE!

**EL MEJOR TRABAJO NO ES
EL QUE SE EFECTUA MAS
RAPIDO, SINO EL QUE SE
REALIZA EN
FORMA EFICIENTE**



Autor.: Ministerio de Seguridad

Título: Los Ojos "Un Ser por Trabajador"

Nº top.: 0677A C.1