

*Galería Fotográfica de la Construcción*

# *OBRAS PARA* **CONECTAR CHILE**

EN LOS ÚLTIMOS CINCUENTA AÑOS SE HAN REALIZADO UNA GRAN CANTIDAD DE CAMINOS Y PUENTES, QUE HAN MEJORADO LA CONECTIVIDAD DEL PAÍS. ÉSTE ES EL TESTIMONIO FOTOGRÁFICO DE ALGUNOS DE ELLAS.

*LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL, POR ELLO SI TIENE IMÁGENES QUE PODRÍAN SER PARTE DEL REGISTRO, PÓNGASE EN CONTACTO CON CRISTIÁN ORELLANA AL TELÉFONO 2 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CCHC.CL.*



**Cuesta Juncal en la Ruta 60, 1983.**

Imagen desde la cima de la cuesta Juncal (también conocida como Caracoles) en la ruta 60 que va de Los Andes a la frontera con Argentina. Se aprecia la gran cantidad de curvas del camino y, en el fondo, el cerro El Juncal.

*Fotógrafo Jack Ceitelis.*




**Puente Amolanas, 2001.**

Imagen panorámica del Puente Amolanas, ubicado en el tramo La Serena-Los Vilos de la Ruta 5 Norte. Este puente se caracteriza por ser el más alto del país. Posee también un sistema de protección sísmica, formado por apoyos deslizantes sobre las cepas y amortiguadores viscoelásticos en los estribos que actúan longitudinalmente absorbiendo las vibraciones sísmicas. Obra ejecutada por VSL, filial de Echeverría Izquierdo. *Fotógrafo desconocido.*



**Camino Calama - Paso Sico, 1995.**

Vista general de la reposición del camino Calama a Paso Sico, en San Pedro de Atacama. Región de Atacama. *Fotógrafo Desconocido.*



**Puente Banco de Arena, Constitución, 1925.**

Desembocadura río Maule, próxima al balneario de Constitución. Lo cruza una línea de un metro de trocha del ramal que nace en la ciudad de Talca. Las vigas son de tipo Pratt, discontinuas, sentadas sobre dos estribos de albañería y cinco pilas de cemento. Fue inaugurado el 19 de diciembre de 1915. *Fotógrafo desconocido.*



**Puente Río Huasco, 2011.**

Vista general de la construcción del nuevo Puente Huasco, ubicado en el acceso sur del tramo Vallenar-Caldera en la Ruta 5 Norte. Esta obra fue ejecutada por Echeverría Izquierdo, filial VSL. *Fotógrafo Desconocido.*



**Construcción de protección contra rodados en la Ruta 60, 1981.**

Perspectiva del camino Los Andes - Los Libertadores (Ruta 60) durante la construcción de protecciones contra rodados. Se aprecian las estructuras a medio terminar y maquinaria trabajando. *Fotógrafo Jack Ceitelis.*



**Ampliación de avenida España entre Valparaíso y Viña del Mar, puente Capuchinos, 1984.**  
Imagen de obras de ampliación de la avenida España entre Valparaíso y Viña del Mar, construcción del puente Capuchinos. Se ven unos pilares instalados al borde del mar; al lado pasa el ferrocarril urbano. *Fotógrafo Luis Ladrón de Guevara.*




**Pavimento dañado en carretera.**

Imagen general de carretera con pavimento dañado mientras un auto va pasando. Longitudinal Norte sector Lagunillas.  
*Fotógrafo desconocido.*



**Construcción de la Ruta 9, 1966.**

Un grupo de trabajadores realiza mediciones topográficas durante la construcción de la Ruta 9, que recorre la zona continental de la Región de Magallanes. Obra realizada por Besalco. *Fotógrafo Jack Ceitelis.*



**Puente de Conchi, 1970.**

Imagen general del puente de Conchi sobre el río Loa, Región de Antofagasta.

*Fotógrafo Jack Ceitelis.*