

Galería de la Construcción

TERREMOTOS

1906, 1939, 1960, 1985 Y 2010 SON ALGUNAS DE LAS FECHAS EMBLEMÁTICAS DE LOS MAYORES TERREMOTOS QUE HA TENIDO CHILE EN LA ERA MODERNA. MOSTRAMOS ALGUNAS IMÁGENES QUE DAN CUENTA DEL IMPACTO QUE PROVOCARON.



Terremoto de Valparaíso, 1906.

Escombros y edificios destruidos en Valparaíso tras el terremoto del 16 de agosto de 1906. Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. *Fotógrafo desconocido.*

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. POR ELLO, SI CONSERVA IMÁGENES QUE PUDIERAN SER PARTE DEL REGISTRO, LE AGRADECEMOS TOMAR CONTACTO CON JEANINNE VERGARA AL TELÉFONO 22 376 3370 O AL CORREO EXTENSION@CCHC.CL.



Terremoto de Valparaíso. Casa de Don Roberto Délano y George Garland, 1906.

Plano general de Avenida Brasil con calle Carrera en la ciudad de Valparaíso. En segundo plano están las viviendas destruidas por el terremoto de 1906 de don Roberto Deláno y George Garland, ambos voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. *Fotógrafo desconocido.*



Terremoto de Concepción, 1939.

Perspectiva de la calle O'Higgins de Concepción tras el terremoto del 24 de enero de 1939. *Fotógrafo desconocido.*



Terreno inundado tras el terremoto de 1960.
 Imagen general de un terreno con casas,
 inundado tras el terremoto de 1960. Fotografía
 tomada en las cercanías de Valdivia.
 Fotógrafo Jack Ceitelis.



Demolición de una estructura tras el terremoto de 1960.
 Imagen de un grupo de bomberos derribando
 con cuerdas la fachada de una construcción
 tras el terremoto de 1960.
 Fotógrafo Jack Ceitelis.



Derrumbe de una estructura tras el terremoto de 1960.
 Fachada de un recinto en Valdivia,
 durante su demolición tirándola con una
 cuerda tras el terremoto de 1960.
 Fotógrafo Jack Ceitelis.



Basilica de El Salvador tras el terremoto de 2010.

Parte posterior de la basílica de El Salvador, ubicada en calle Almirante Barroso, Santiago, con serios daños tras el terremoto de 2010. Se aprecia una viga de madera que afirmaba la estructura anteriormente afectada por el sismo de 1985.

Fotógrafo Cristian Orellana.



Embarcaciones pesqueras en Talcahuano tras el tsunami de 2010.

Dos embarcaciones pesqueras arrastradas tierra adentro a causa del tsunami de febrero de 2010, en Talcahuano a la altura de las calles Blanco Encalada con Bulnes.

Fotógrafo desconocido.



Puente Viejo sobre el Bío Bío tras el terremoto de 2010 (fotografía editada).

Fotografía editada del Puente Viejo en Concepción, sobre el río Bío Bío, destruido por el terremoto del 27 de febrero de 2010.

Fotógrafo desconocido.